АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

01.08.2025 року м. Шептицький

Комісія у складі: Заступник директора з АГР Василь БЕРБЕКА
Інженер з охорони праці Галина ГАПОН
Завідувач господарством Наталія ДЕРЕФІНКА
Фахівець з питань ЦЗ Світлана БОЄЧКО
Голова профспілкового комітету Світлана КУЛИНА
Викладач Вадим ТЕОДОРОВИЧ
Начальник відділу надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Шептицької міської ради Іван ВАСЬКО
Начальник сектору цивільного захисту Шептицького РУ ГУ ДСНС України у Львівській області Олег ЯМБОРКО
(посада, ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Директора коледжу Наталії КУРІВЧАК
(посада, ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)
проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: Львівська область, м. Шептицький, вул. Шухевича, 6
Державної форми власності, що належить Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведення огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвальних приміщень гуртожитку коледжу
основне функціональне призначення,
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 429,7 кв.м, загальний об'єм 988.31куб.м

2. Загальний стан об'єкта:
технічний справний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)
санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)
загальний стан приміщень чисте, сухе
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів кількість входів - 4, від атмосферних опадів павільйонами або навісами входи захищено; засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення входи не обладнано

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: не передбачена проєктом, в наявності примусова система вентиляції

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проєктом, в наявності централізована система каналізації

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли у наявності 2 унітази, 2 рукомийники, стан справний

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проєктом, в наяності переносні обігрівачі

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення електропостачання та електроосвітлення є в наявності, стан справний, електрообладнання заземлене, ліхтарі 10 шт, свічки 15 шт.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

інтернет зв'язок справний

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, інтернет)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно з нормами у кількості 4шт

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальні приміщення гуртожитку коледжу

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

Рекомендовано до використання для укриття студентів та працівників коледжу, та населення як найпростіше укриття

(як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: приведення та утримання згідно вимог щодо найпростіших укриттів у відповідності до вимог визначених наказом МВС України №579 від 09.07. 2018р. «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	**Посада, ім'я, прізвище**
	Заступник директора з АГР Василь БЕРБЕКА
	Інженер з охорони праці Галина ГАПОН
	Завідувач господарством Наталія ДЕРЕФІНКА
	Фахівець з питань ЦЗ Світлана БОЄЧКО
	Голова профспілкового комітету Світлана КУЛИНА
	Викладач Вадим ТЕОДОРОВИЧ
	Начальник відділу надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи Шептицької міської ради Іван ВАСЬКО
	Начальник сектору цивільного захисту Шептицького РУ ГУ ДСНС України у Львівській області Олег ЯМБОРКО

З актом ознайомлений:	**Посада, ім'я, прізвище**
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Директор коледжу Наталія КУРІВЧАК
«05» 08 2025 року	Підпис