

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора Червоноградського  
гірничо-економічного  
фахового коледжу

Олеся ЯКУБОВСЬКА

« 11 » серпня 2024 р.



**АКТ ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ  
ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧО – ЕКОНОМІЧНОГО ФАХОВОГО  
КОЛЕДЖУ  
ДО НОВОГО 2024 / 2025 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ**

Повна адреса Львівська область, м. Червоноград, вул. В.Стуса, 17

Телефон 032(49) 3-11-47, 032(49) 3-11-93

Прізвище, ім'я, по батькові директора коледжу – виконуюча обов'язки директора коледжу Якубовська Олеся Богданівна

Відповідно до наказу № 47 від « 10 » серпня 2020 року стан приміщень, споруд та інженерних комунікацій коледжу – задовільний.

Перевірку готовності коледжу до нового навчального року проводила комісія у складі:

Якубовська О.Б. - в.о. директора Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу, голова комісії;

Кулина С.Л. - голова профспілкового комітету коледжу;

Бартман Я.А. – провідний інспектор ВПР Червоноградського МВ ГУ ДСНС України у Львівській області, член комісії.

Панасюк І.С. - начальник СЮП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, член комісії.

Безносяк О.Б. - помічник лікаря епідеміолога відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Червоноградського РУГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, член комісії.

Комісією встановлено :

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення майна на праві господарського віддання» № 105 від « 23 » 10 2015р.

2. У 2024 / 2025 навчальному році в коледжі буде навчатись 40 груп(и), 814 студенти(ів).

3. Наявність плану роботи коледжу на новий навчальний рік є в наявності.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального заміні покрівлі даху і системи водовідливу, ремонт 1і4 поверхів та облаштування укріптів

поточного заміна вікон на сходових маршах та ідальні

Хто виконував роботи з ремонту будівель --- .

5. Стан території та її площа стан задовільний, площа – 1,5105 га .

6. Кількість і стан допоміжних споруд дві споруди, стан задовільний .

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан санітарна цементована площадка з контейнерами для побутового сміття .

7. Огорожа навколо території коледжу та її стан наявна, задовільний .

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінок стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключення до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище						
Протирадіацій не укриття						
Споруда подвійного призначення						
Найпростіше укриття	М.Червоноград, вул. Стуса 17 Підземна частина лабораторії (гірничого полігону)	350 осіб	так	так	так	ГОТОВЕ
	М.Червоноград вул.. Шухевича, 6 Підвальне приміщення гуртожитку коледжу	350 +300 осіб	так	так	так	ГОТОВЕ

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показники руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточка тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними (сиренами), так/ні	пристроями	Електронними табло та іншими технічними засобами для оповіщення осіб з порушеннями зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	
Навчальний корпус	м.Червоноград вул. В.Стуса, 17	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	м.Червоноград вул.Шухевича,6	так	Так (протипожежна сигналізація)	ні	ні	так	так	
Навчальний гірничий полігон (наземна та підземна частина)	м.Червоноград вул. В.Стуса, 17	так	Так (протипожежна сигналізація)	ні	ні	так	так	

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу коледжу	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники						
Здобувачі освіти						

10. Організація охорони коледжу:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) ні
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/немає) наявна
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) так
- наявність зовнішнього відео спостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти/ не має/ наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявні та направлені на локацію коледжу
- наявність внутрішнього відео спостереження (наявні/не має) наявне

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан 1 спортзал, баскетбольний майданчик, гімнастичне містечко з тренажерним обладнанням; стан задовільний.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів та лабораторій:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до переліку навчально – наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів коледжу, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Лабораторії						
Фізики	1	+		+		+
Хімії	1	+		+		+
Опору матеріалів	1	+		+		+
Загальної електротехніки	1	+		+		+
Гірничої механіки	1	+		+		+
Рудникового транспорту	1	+		+		+
Гірничих машин та комплексів	1	+		+		+
Рудникової автоматики	1	+		+		+
Організації ремонту та монтажу обладнання	1	+		+		+
Програмування	1	+		+		+
Архітектури комп'ютерів	1	+		+		+
Обчислюваної техніки (обчислювальний центр)	1	+		+		+

Електронно – обчислювальної техніки та програмування	1	+		+		+
Основ інформатики та обчислювальної техніки	1	+		+		+
Гірничої електротехніки	1	+		+		+
Лабораторія (гірничий полігон)	1	+		+		+
Основ електротехніки і комп'ютерної схемотехніки	1	+		+		+
Кабінети						
Історії	1			+		+
Української мови та літератури	1			+		+
Основ економічної теорії	1			+		+
Соціальних дисциплін	1	+		+		+
Зарубіжної літератури	1	+		+		+
Іноземної мови	3	+		+		+
Математики	2	+		+		+
Біології	1	+		+		+
Української мови за професійним спрямуванням, етика ділового спрямування	1	+		+		+
Фізичного виховання	1	+		+		+
Фізики	1	+		+		+
Нарисної геометрії та інженерної графіки	1	+		+		+
Основ геології, геодезії та маркшейдерської справи, технологія підземної розробки родовищ корисних копалин	1	+		+		+
Охорони праці	1	+		+		+
Спорудження гірничих воробок , дипломного проектування	1	+		+		+
Аерології	1	+		+		+
Економіки	1	+		+		+

організації та планування виробництва						
Бухгалтерського обліку	1	+		+		+
Комерційної діяльності підприємства	1	+		+		+
Фінансування	1	+		+		+
Захисту Вітчизни	1	+		+		+
Менеджменту і маркетингу	1	+		+		+
Технічної механіки та матеріалознавства	1	+		+		+
Економічних дисциплін	1	+		+		+

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструменту за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини	114,7	15	відповідає вимогам	дерев'яна	люмінесцентні лампи 13 шт.	припливно-витяжна вентиляція

14. Наявність методичного кабінету \_\_\_\_\_ є в наявності \_\_\_\_\_.

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників \_\_\_\_\_ є в наявності \_\_\_\_\_.

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	У тому числі	
			справні	Несправні
1.	Комп'ютери	107 шт.	справні	
2.	Принтери	10 шт.	справні	
3.	Багатофункціональний пристрій	10 шт.	справні	
4.	Моноблоки	22 шт.	справні	
5.	Сканер	3 шт.	справні	
6.	Кіноустановки	1 шт.	справні	
7.	Діапроектор	4 шт.	справні	
8.	Кондиціонери	4 шт.	справні	
9.	Друкарка	7 шт.	справні	
10.	Копіювальний апарат	2 шт.	справні	
11.	Ксерокс	1 шт.	справні	
12.	Фільмоскоп	1 шт.	справні	
13.	Проектор	7 шт.	справні	

14.	Екран	10 шт.	справні	
15.	Телевізор	3 шт.	справні	
16.	Монітор	40 шт.	справні	
17.	Ноутбук	6 шт.	справні	
18.	Ламіратор	1 шт.	справні	
19.	Брошурувальник пластиковий	1 шт.	справні	
20.	Хромбук	3 шт.	справні	
21.	Мобільний кондиціонер	2 шт.	справні	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами спортзал має площу 150 кв.м., облаштований спортінвентарем, який відповідає вимогам.
18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки площа – 199,3 кв.м., стан пожежної безпеки – відповідає вимогам.
19. Стан меблів (у кабінетах, майстернях тощо) задовільний. Зазначити яких меблів не вистачає відповідно до норм є в достатній кількості.
20. Наявність їдальні або буфету є, кількість посадочних місць 56, забезпеченість та стан меблів задовільний, забезпеченість технологічним обладнанням забезпечено, санітарний стан задовільний, умови для миття рук 2 рукомийники. Наявність проточної води: холодної є, гарячої є.
21. Організація питного режиму вода комунального водогону, відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10) «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
22. Наявність медичного кабінету: є в наявності.  
Хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я студентів: сестра медична.
23. Наявність і стан бібліотеки є в наявності, стан задовільний.
24. Фонд підручників, посібників 48925 шт., художньої літератури 5697 шт., періодичних видань 944 шт.  
Забезпеченість підручниками за предметами частково забезпечено.
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечено.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення технічний звіт № 023/24 від 11 березня 2024 року.
27. Наявність і стан протипожежного обладнання:
- Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту має.
  - Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) пожежного водопостачання ПК-вморожено едг' ПГ-шкорокелб.

- Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння - наявні;
- Справність електромереж та електрообладнання - проведено;
- Блискавко захист - встановлено, проведено;
- Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування - СІЗ-обдано;
- Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів - наявні;
- Проведення обробки будівельних конструкцій вогнестійкими засобами проведено обробку;
- протипожежні щити встановлено у двох місцях;
- пожежні рукави встановлено у двох місцях;
- наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації наявні.

28. Стан покрівлі задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій :

водопостачання централіз., від міських мереж,

електропостачання централіз., від міських мереж,

каналізація централізована, підключена до міської каналізаційної мережі.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну

наявна припливно – витяжна вентиляція.

31. Наявність підсобного господарства та його стан відсутнє.

32. Наявність гуртожитку та його стан є, стан задовільний.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях), майстернях тощо) забезпечено.

34. Готовність коледжу до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (центральне опалення), її стан центральне опалення, стан задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено.

36. Наявність та реєстрація колективного договору є в наявності, зареєстрований.



37. Висновок комісії про готовність коледжу до нового навчального року :

Будівля і приміщення Червоноградського гірничо – економічного фахового коледжу та гуртожитку, а також його санітарний стан, стан найпростіших укриттів, організація безпеки, забезпеченість працівниками, навчальними програмами, перспективними планами, книжковим фондом бібліотеки відповідає вимогам. Стан протипожежної безпеки задовільний і готовий до нового 2024– 2025 навчального року.

*З огляду виконання порушено виконаних у розділі «Школа» чотирьох безпеки, у ході якого вивчено його стан, до якого додає місце.*

Голова комісії:



МП

**Якубовська О.Б.**, в.о.директора  
Червоноградського  
гірничо–економічного  
фахового коледжу

Члени комісії:

МП

**Кулина С.Л.**, голова профспілки  
працівників комітету коледжу

МП

**Бартман Я.А.**, провідний інспектор  
ВІП Червоноградського РУ ГУ  
ДСНС України у Львівській області

МП

**Панасюк І.С.** начальник СЮП  
Червоноградського РВПГУНП  
у Львівській області, член комісії

МП

**Безносяк О.Б.**, помічник лікаря  
епідеміолога відділу державного нагляду за  
дотриманням санітарного законодавства  
Червоноградського РУ ГУ  
Держпродспоживслужби у Львівській  
області, член комісії.

**Додаток до акту прийому готовності  
ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ  
КОЛЕДЖ**

**до нового 2024/2025 навчального року**

**Опис порушень, виявлених за результатом останніх проведених перевірок (обстежень):**


1. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів в будівлі навчальному корпусі.
2. Не проведено обов'язкове особисте страхування відповідно до вимог нормативно-правових актів членів ПД (ПК).
3. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій закладів та установ не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки, написи про такі відомості повинні розміщуватися на входних дверях ззовні та усередині приміщення на території навчального закладу.
4. Не забезпечено чергового фільтрувальними пристроями для саморяттування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговувального персоналу в будівлі гуртожитку.
5. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" (п.5.8. тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту будинків та споруд не виведено на пульт пожежного спостереження) в будівлі навчального закладу та будівлі лабораторії (гірничого полігону).
6. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" (п.5.8. тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту будинків та споруд не виведено на пульт пожежного спостереження) в будівлі гуртожитку.
7. Пожежний щити не до укомплектовано засобами пожежогасіння згідно вимог на території закладу.
8. В будівлі гуртожитку на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку не вказано після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів;
9. В будівлі гуртожитку не поновлено плани евакуації на випадок виникнення пожежі та не доповнено їх текстовою частиною в якій вказати дії персоналу.
10. В будівлі гуртожитку електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.
11. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" (не заключено договір на технічне обслуговування системи автоматичної

пожежної сигналізації з спеціалізованою організацією) в будівлі навчального закладу та будівлі та будівлі лабораторії (гірничого полігону).  
12. Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ не проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" (не заключено договір на технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації з спеціалізованою організацією) в будівлі гуртожитку.

**Опис порушень, виявлених за результатом комісійного обстеження:**

1. У місці підключення електрогенеруючого обладнання до силового щита будівлі не розміщено інструкцію щодо порядку його під'єднання та вимкнення.
2. Не менше одного разу на рік комісією не здійснено перевірку стану вогнезахисного покриву (просочення), за результатами якої складається акт перевірки технічного стану вогнезахисного покриву (просочення).

Провідний інспектор ВІПР  
Червоноградського РУ ГУ ДСНС  
України у Львівській області



Ярослав БАРТМАН

«22» серпня 2024 року

Прошнуровано, пронумеровано  
та скріплено печаткою 10 сторінок



В.о. директора ЧГЕФК

 Олесь ЯКУБОВСЬКА